

FH-K8172 数显扭矩扳手检测仪



产品特点:

- 简洁的扭矩检测装置可以方便的更换传感器。
- 高精度是基于扁平结构和传感器本身的转换和读数数字化功能。
- 通过显示单元可以安全显示扭矩扳手的实时工作扭矩。
- 快速释放：由于快速释放安全锁的作用，传感器能够快速更换并能牢固。
- 可互换四方驱动转换头：1 组可互换四方驱动转换头可被存放于底座上，以便适应不同的驱动方头尺寸。

产品介绍:

数显扭矩扳手的检测仪包括以下配置：

- 传感器，已获得专利
- 传感器底座
- 显示装置（专利设计）
- 显示器三脚架（配有 1.5 米连线）
- 螺旋连接电缆
- 电源适配器（带有可互换插头转换器）也可直接连接至 12V 汽车电瓶电压。
- 可转换头（7707-2W, 7707-2-1W, 7707-2-2W, 7707-3W）
- 可安装在水平工作台或垂直安装在墙壁上，用于顺时针和逆时针测量。测量单位：

$N \cdot m$, $ft \cdot lb$, $in \cdot lb$ 。

快速释放安全锁将传感器固定在底座上，并且可以方便地更换传感器。由于传感器的扁平结构，其所受侧向力低。传感器能够自动检测。检测仪可以水平或垂直放置并可以准确地测量，可以实现显示器与检测仪之间的多种位置变化。附有 1.5 m 连线的三脚架用于接装显示装置使得长时间使用扭矩扳手时可以可视监控；2%-100%额定值特别



广泛的测量范围；读数可以通过软件 7759-4，USB 接头和连接电缆传输至电脑，用于存档和生成符合 DIN EN6789:2003（电源直接由电脑供给，无需额外电源）标准的标定证书。当个别传感器被标定时，扭矩检测仪可以放在现场使用。适用于-20°C到+60°C 温度下使用，符合 DIN 51309:2005, 2 级，有实验室的指定证书 DKD-R3-8:2003。提供出厂证书。放置在塑料盒内。

技术参数：

- 扭矩范围：0.2-1100 N·M

