

FH-D8024 修边器



简介:

可轻松抽吸涂料并自如地涂刷，尤其适合小面积精细滚涂、刷涂作业中，小巧灵活方便。



使用:

拿掉修边器衬垫

将修边器前端放入涂料容器中并用拇指拨动扳机，将后端抽入涂料，直至加满为止
用拇指拨动扳机，以释放涂料

重新放上修边器衬垫

按下扳机，开始使用