

FH-SF1206 风速仪



应用:

测量风速。

参数:

测温范围: $0^{\circ}\text{C} \sim 45^{\circ}\text{C}$

风速测量范围: $0.3 \sim 45\text{m/s}$

风速/风量测试转换: $\checkmark$

$^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$ 温度单位转换: $\checkmark$

温度测量误差: $\pm 2^{\circ}\text{C}$

风速测量误差: $\pm 3\% \pm 1\text{dpts}$

自动/手动关机功能: $\checkmark$

风速单位选择: M/s, Ft/min, Knots, Km/hr, Mph

背光显示功能: $\checkmark$

最大/最小风速测量: $\checkmark$

平均风速和当前风速测量: $\checkmark$

解析度: 0.1m/s 0.2°C

数据保持功能: $\checkmark$

RS232 信号输出口: $\checkmark$

风量测试功能: $\checkmark$

一般特征

供电: 9V 碱性电池

LCD 尺寸: $59 \times 51.0\text{mm}$

产品颜色: 深灰

产品净重: 240g

产品尺寸: $170 \times 160 \times 49\text{mm}$